

Заместитель
Председателя правления
РОО ЦРР «ОРТОЛЮКС»
Шарипуллина Э.Р.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 16/22-Л

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»

1.2. Адрес объекта: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица
Железнодорожная, д. 6, литера А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 285,7 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, 6406+/-17 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1917 год

год последнего капитального ремонта: 2011 год

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно
учредительным документам, краткое наименование)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»

1.7. Юридический адрес организации: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос,
улица Железнодорожная, д. 6, литера А

1.8. Основания для пользования объектом: договор аренды

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Наименование вышестоящей организации: -

1.12. Адрес вышестоящей организации: -

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: (по ОКВЭД)

ОКВЭД-87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4 деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами с обеспечением проживания

2.3. Форма оказания услуг: стационарная, по месту предоставления услуги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые люди и инвалиды

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 15-25 человек

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 560 м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нет

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К, С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К, С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-(К, О, Г, У) ВНД-(С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ-(С) ДЧ-(К, О, Г, У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-(С) ДЧ-(К, О, Г, У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К, С)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

ДУ (К, О, С, Г, У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	при выделении финансирования
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно плану мероприятий
3	Вход (входы) в здание	согласно плану мероприятий

4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно плану мероприятий
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно плану мероприятий
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно плану мероприятий
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно плану мероприятий
8	Все зоны и участки	-

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2022-2025 год в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «19» декабря 2022 г.
2. Согласованного плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта от «19» декабря 2022 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
 ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»**

1037858022949

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

87.30

ОКВЭД основной

Форма собственности

муниципальная

14

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Председатель
правления

Гвоздиков Владимир Георгиевич

Телефон, факс руководителя организации

Тел. 8(911)241-39-49

(812) 434-99-60

E-mail организации

ortolux@yandex.ru

Юридический адрес организации

197755

г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица
Железнодорожная, д. 6, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

197755

г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица
Железнодорожная, д. 6, литера А

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. (812)

Факс (812)

Наименование вышестоящей организации

-

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

-

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел.

Факс

E-mail вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»</p>		
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера А 285,7 кв. м</p>		
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>			
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>2 этаж</p>		
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<p>78:34:0004480:1010</p>		
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>все возрастные категории</p>		
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>		
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>		

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте			Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте			Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте			Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Соответствие» и «Наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание		
		3	4	5	3	4	5	7	8	9							10	11
1. Подходы к объекту, пути движения																		
	Название зоны (технического средства)																	
I.1	Пути пешеходного движения																	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	м	1	не менее 1,2		п. 5.1.7		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	наличие	нет			п. 5.1.2		
		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	%	*	не более 8 (1:12)		п. 5.1.8		

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Ширина пешеходных путей «К»
Наличие на путях движущих устройств, создающих препятствие для МГН (непрозрачных выкаток на навесных лестях, двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»
Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть «К»

		0	0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п. 5.1.9
		0	0	0	0	0	Перевал высот бордюров, бортовых канав и вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения. «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	1	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,4	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	1	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	6	не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К» Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 5.1.15
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17
2. Входной узел											
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)											
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"											
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
		0	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15	
		0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.1.2
		0	0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	-		п. 5.1.11
		0	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-		п. 5.1.12

		0	0	0	0	0	Заврешение горизонтальной части поручня длиной марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п. 6.2.11
		0	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03- 0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	0	0	0	0	То же для стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	5,0	не более 5 (1:20)	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	0	Уклон пандуса при ширине ограниченного участка устройств или при наличии подьемных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	не более 8 (1:12)	
		0	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	не менее 0,75	п. 6.1.3
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	«К»	наличие	нет		
2.6	Входные площадки										
		0	1	1	1	1	Наличие «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4
		0	1	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001
		0	0	0	0	0	Потерпевший уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4
		1	1	1	1	1	Поверхность открытой твердая, не допускающая скольжения при намокании (соответствие «К», «О», «С», «Г», «У»)	да			
		0	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	не более 0,025	п. 4.1.9
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	-	≥ 1,50	п. 5.1.3
		0	0	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	-	≥ 1,85	п. 5.1.3

			1	1	1	1	1	1	1,4	1,4	≥ 2,20	п. 6.1.4
			1	1	1	1	1	1	1,4	1,4	≥ 2,20	
			0	1	1	1	1	1	нет	нет		п. 6.5.1
			0	1	1	1	1	1	нет	нет		п. 6.5.1
2.7	Входные тамбуры		0	0	0	0	0	0	-	-	не менее 1,6	п. 6.1.8.
			0	0	0	0	0	0	-	-	не менее 2,3	
			0	0	0	0	0	0	-	-		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные		1	0	1	1	1	1	-	-	не менее 1,2	п. 6.1.5
			1	1	1	1	1	1	-	-	0,9	
			1	1	1	1	1	1	0,85	0,85	0,9 – 1,2	
			1	1	1	1	1	1	0,02	0,02	не более 0,014	
			0	1	1	1	1	1	нет	нет		
			0	0	0	0	0	0	-	-	не выше 1,0	
			0	1	1	1	1	1	-	-	не ниже 1,6	п. 6.5.1
			0	0	0	0	0	0	нет	нет		п. 6.1.6
			0	0	0	0	0	0	нет	нет		
			0	1	1	1	1	1	нет	нет		
			0	0	0	0	0	0	нет	нет		

2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства турникеты ширинкой в свету «К» Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У», «Х» Звуковые информаторы «С» Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	м	-	не менее 0,95	п. 6.1.9
		0	1	1	1	палатки		нет		п. 6.5.7
		0	1	1	1	палатки		нет		
3. Пути движения внутри здания										
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС" Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» Ширина пути движения в коридорах «К»	м	-	0,3	п. 6.2.3
		0	1	1	1		м	-	0,3	
		0	1	1	1		м	-	0,3	
		1	1	1	1	Ширина пути движения в переходах в другие здания «К»	м	0,815	не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	1	1	1	Ширина подхода к оборудованию и мебели «К»	м	-	не менее 2,0	
		0	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° «К»	м	0,815	не менее 0,9	п. 6.2.2
		1	1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью «К»	м	-	не менее 1,4	п. 6.2.2
		0	0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортоком высотой «С»	м	0,815	не менее 1,2	п. 6.2.2
		0	0	0	0	Высота верха ковра «К», «О»	м	-	не менее 0,05	п. 6.2.6
3.2	Дверные	1	1	1	1	Ширина «К»	м	0,6-0,8	не более 0,013	п. 6.2.7
		1	1	1	1		м	0,6-0,8	не менее 0,9	п. 6.2.4

	проблемы												
3.3	Дверные открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	0	0	Ширина «К»	м	1,0	не менее 0,9	п. 6.2.4		
		0	0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	не более 0,014	п. 6.2.4		
		0	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов и применяемых материалов (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1		
3.4	Внутренние лестницы	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8		
3.5	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	не более 0,45	п. 6.2.9,		
3.6	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		не менее 0,8	п. 6.2.9		
3.7	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000		
3.8	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет			С	посторонние в помощь
3.9	Лифты	0	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,1	п. 6.2.14		
3.10	Эскалаторы	0	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края «С»	наличие	-		п. 6.2.18		
3.11	Пути эвакуации	0	0	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	-		п. 6.2.8		

		0	0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светлеющей в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 6.2.29
		1	1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.5
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения для расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Annexы.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"

4.1. Помещения, места обслуживания МПН в общественных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К	м	-	не менее 3,2	п. 7.3.5
		0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К	м	-	не менее 2,8	
		0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м, длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п. 7.1.6
		0	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.4
		0	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расположению рассматриваемой информации «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		0	1	1	1	Высота расположения визуальной информации «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	
		0	1	1	1	Информационная матрица (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6
		0	1	1	1	Тактильная информация о местах получения	наличие	нет		

4.1.3	Помещения для приема посетителей					услуги, «С»						п. 8.1.11, 8.7.3
		0	0	0	0	на одно рабочее место	кв. м	-			12	
		0	0	0	0	на два рабочих места	кв. м	-			18	
		0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, нгза окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-			не более 0,85	п. 8.1.7
		0	0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места подключения услуги	м	-			не менее 1,0	п. 8.1.7

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	0	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопки различных аппаратов, отверстия лифтовых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	-			от 0,85 до 1,1	п. 5.4.2
		0	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	-			не менее 0,4	п. 5.4.2
		1	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8			не более 0,8	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"												
Название зоны (технического средства)												
5.1	Универсальная кабина 1 Помещение раздельное	0	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-			5	п. 6.3.2
5.2	Универсальная кабина 2	1	1	0	0	Ширина «К»	м	2,530			не менее 2,2	
		1	1	0	0	Глубина «К»	м	2,002			не менее 2,25	
		1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,8			не менее 0,9	п. 6.3.3
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу			наружу	
		0	1	0	0	Открытие поручня около унитаза «О», «К»	наличие	нет				

		0	1	1	1	Крючки для одежды, вешалки и другие принадлежности «К», «О», «С», «Г», «У», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Оповещение поручни около умывальника «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0	0	Высота расположения пиктограммы «К»	м	-	0,45-0,5	
		0	1	1	1	Система тропочной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или административного объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.6
		0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае отсутствия туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.6

6. Автостоянки

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
		1	1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	20	не далее 50	п. 5.2.2
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	не далее 100	
		1	1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 5.2.4
		1	1	1	1	Линия зоны для парковки «К»	м	6	6,0	
		1	1	1	1	Обозначение места стоянки автомобилями инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 5.2.1
		1	1	1	1	Обозначение места стоянки автомобилями инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стена, столбе, стойка) «К»	наличие	да		
		1	1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	2,0	от 1,5 до 2,0	

6.2	Мангоуровиче ые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	нет		п. 5.2.5
-----	-----------------------------------	---	---	---	---	---------	-----	--	----------

Заполнила Анкету: Председатель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.
Ф.И.О.

А.Г. Никитин

Согласовано: *А.М. Кривенко*
Должность руководителя областного
объединения

А.М. Кривенко
Ф.И.О.


А.М. Кривенко




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

поздального повышения уровня доступности объекта: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС» и предоставляемых на нем услуг для всех категорий
инвалидов на 2022-2025 годы, находящегося по адресу: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица
Железнодорожная, д. 6, литера А


Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Вход в учреждение 	- Привести наружный стационарный пандус в соответствие нормативным требованиям, произвести реконструкцию опорных поручней вдоль пандуса согласно п. 5.1.14 СП 59.13330.2020, - Оборудовать входную площадку навесом, водоотводом, освещением, п. 6.1.4 СП 35-101-2001	ТР, СТР ТР, СТР	2022-2025 год 2022-2025 год	ДЧ-В ДЧ-В

2. Пути эвакуации		- Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2020 п.5.2.34 и пожарных рисков.	ТР, СТР	2022-2025 год	ДЧ-В
-------------------	---	---	---------	---------------	------

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство
 ** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);
 ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;
 Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
 доступно частично всем (ДЧ-В)
 Период проведения работ: 2022-2025 г.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»



Председатель Никитина А.Г.

«19» декабря 2022 г.

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера А

Сведения об Объекте:

-отдельно стоящее здание, 2 этажа, 285,7 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка: да, 6406+/-17 кв.м

Форма собственности: *муниципальная;*

Основание для пользования Объектом: *договор аренды;*

Административно-территориальная подведомственность: *муниципальная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД-87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4*

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *– 15-25 человек,*

Форма способа оказания услуг: *стационарная, по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *пожилые люди и инвалиды;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель Председателя правления Шафигуллина Эльвира Рифкатовна, действующая на основании доверенности 06.09.2022 с одной стороны и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствует К);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет;* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют К, О, С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет;*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»** в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» <https://ortolux.spb.ru> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *нет;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»**, расположенной по адресу: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции, ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в

соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г	Доступно движение по территории, прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К, О, С, Г	<p><u>Приказом № 9 от 22.09.2022</u> назначены ответственные сотрудники <u>Шафигулдина Э.Р.</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.</p>	<p>Приказ № 9 от 22.09.22</p>
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г	<p><u>Вход на территорию.</u></p> <p>Территория ограждена забором. Установлена дверь, габариты соответствуют нормам. Установлены ворота. Вход на территорию обозначен тактильной вывеской с наименованием учреждения, режимом работы. Установлена кнопка вызова ответственного сотрудника.</p>	
2.2	К, О, С, Г	<p><u>Вход в учреждение.</u></p> <p>При входе в учреждение стационарный пандус, опорные поручни не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствует навес, освещение, водоотвод.</p>	
2.3	С	<p>Габариты дверного проёма не имеют контрастную маркировку (дверь, стена, ручка). Входной узел не адаптирован для инвалидов по зрению.</p>	
2.4	К, О, С, Г	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения,	<p>Приказ № 9 от 22.09.22</p>

		указанных в п.1.2	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г	Подъемные платформы, переходы в другое здание, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы доступны.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г	Зона целевого назначения помещений, предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже.	
4.2	К, О, С, Г	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 9 от 22.09.22
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г	Санитарно-гигиенического помещение не соответствует требованиям для инвалидов.	
5.2	К, О, С, Г	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	Приказ № 9 от 22.09.22
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 9 от 22.09.22
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ortolux.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, контактная информация.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта -560м. Общественный наземный транспорт: автобус № 101Э, 101А, 211, 211Э, 216, 216А, 303, 600 до остановки «станция Лисий Нос», электричка до остановки «Лисий Нос»	

Заместитель председателя правления
РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/ Шафигулдина Э.Р. /

Дата



/ Никитин А.Г. /

Дата